



## INDICAÇÃO Nº1029/2025 RELEVANTE

**Vereador/Presidente Danylo Acioli**

### **CONTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA EROSÃO NA RUA SÃO SALVADOR, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES.**

Considerando a premente necessidade de garantir a segurança da infraestrutura urbana e a proteção dos moradores, observa-se com grande preocupação o avanço de processo erosivo na Rua São Salvador, localizada no Núcleo Habitacional Tancredo Neves, tal situação representa risco iminente e demanda intervenção urgente do Poder Público.

Neste diapasão, a erosão em curso tem comprometido a estabilidade do solo, ameaçando a integridade da via pública, das calçadas e das residências próximas. O avanço contínuo do problema pode resultar em danos estruturais graves, interdição da rua e, em cenário mais grave, acidentes envolvendo veículos e pedestres. A segurança dos cidadãos que residem e transitam pelo local está em jogo.

Nesta senda, a falta de contenção adequada agrava o problema a cada período de chuvas, acelerando o desgaste do terreno e aumentando a área afetada. A intervenção para conter a erosão e realizar a devida manutenção não é apenas medida corretiva, mas ação preventiva essencial para evitar prejuízos maiores ao patrimônio público e privado, além de proteger vidas.

Ademais, a garantia de infraestrutura urbana segura e funcional é dever fundamental da administração municipal. A recuperação de áreas degradadas por erosão é investimento direto na segurança e na qualidade de vida da comunidade, demonstrando o compromisso do Poder Público com a manutenção da cidade e o bem-estar de seus habitantes.

Diante do exposto, e em estrita observância aos trâmites legais previstos no Regimento Interno desta Casa de Leis, notadamente no Capítulo IV – Das Indicações, em seus Artigos 209, 210 e 211, o Vereador que esta subscreve SOLICITA que seja encaminhado ofício ao





Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, por meio da secretaria competente, sejam adotadas as providências necessárias para a realização de obras de contenção e manutenção da erosão na Rua São Salvador, no Núcleo Habitacional Tancredo Neves.

Neste sentido, tal medida é fundamental para assegurar a estabilidade do terreno, garantir a segurança de moradores e transeuntes, e preservar a infraestrutura urbana, evitando danos futuros e promovendo a tranquilidade da comunidade local.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

DANYLO ACIOLI  
Vereador/Presidente





**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**







**LOCALIZAÇÃO EXATA:**



Disponível: [https://www.google.com/maps/place/R.+S%C3%A3o+Salvador+-+Apucarana,+PR,+86807-290/@-23.5481632,-51.4343646,194m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94ec99547645f09d:0xf78136b77d6138a6!8m2!3d-23.5480686!4d-51.4347129!16s%2Fg%2F1ymt6skvn?entry=tту&g\\_ep=EgoyMDI1MDcwOS4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D](https://www.google.com/maps/place/R.+S%C3%A3o+Salvador+-+Apucarana,+PR,+86807-290/@-23.5481632,-51.4343646,194m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94ec99547645f09d:0xf78136b77d6138a6!8m2!3d-23.5480686!4d-51.4347129!16s%2Fg%2F1ymt6skvn?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDcwOS4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D)

